

«Утверждаю»
Главный инженер
Первый заместитель
генерального директора
Усанов А.В.
«17» 05 2015г.

Техническое задание

на производство работ по выяснению причины вырыва 2х грунд-букс центровочных приспособлений из трубной головки фонтанной арматуры АФ 80/65-21К₂.

Перечень работ:

1. анализ документации, предоставленной ЗАО «Газпром нефть Оренбург» (сертификаты на изделия, паспорта, технологические схемы, проектные чертежи, акты испытаний, акты и протоколы входного контроля, перечень проводимых работ во время ремонта и запуска скважины и др.);
2. Провести визуально измерительный контроль резьбовых соединений центрирующих устройств трубной головки и грунд-букс;
3. измерение твердости (микротвердости по сечению) образцов;
4. проведение спектрального анализа образцов;
5. металлографические исследования образцов;
6. определение механических характеристик металла;
7. проведение расчетов на прочность и определение разрушающей нагрузки витков резьбы;
8. оформление и выдача заключения.

Главный механик



Моисеев В.П.