




1. Дефектные элементы компоновки подземного оборудования (муфты трубы НКТ)



1.1. Верхняя часть разрушившейся муфты НКТ скважины № 4-3 ВУ ОНГКМ с трещиной



1.2. Нижняя часть разрушившейся муфты НКТ скважины № 4-3 ВУ ОНГКМ в зацеплении с труболовкой



1.3. Муфта НКТ скважины № 1294 ВУ ОНГКМ с трещиной